



Obr.1 Severovýchodná fasáda – blok D1/1 (škola)



Obr. 2 Hlavný vstup



Obr.3 Juhozápadná fasáda – blok D1/2 (Internát)



Obr.4 Severovýchodná fasáda – blok D1/1 (škola)

FASÁDA



Obr.5 Poškodenie v oblasti sokla



Obr.6 Severozápadná fasáda – blok D1/1 (škola)



Obr.7 Juhozápadná fasáda – blok D1/1 (škola)



Obr. 8 Juhozápadná fasáda – blok D1/1 (škola)

FASÁDA



Obr.9 Juhozápadná fasáda



Obr.10 Juhozápadná fasáda – blok D1/1 (škola)



Obr.11 Fasáda - bazén



*Obr. 12 Juhozápadná fasáda – blok D1/4 (Športovo-
telovýchovné zariadenie)*

FASÁDA



Obr.13 Juhovýchodná fasáda telocvične



Obr.14 Poruchy medziokenných stĺpikov – obnaženie výstuže



Obr.15 Blok D1/5 - technoblok



Obr. 16 juhovýchodný pohľad – blok D1/3

FASÁDA



Obr.17 Juhovýchodná fasáda - vestibul



Obr.18 Porucha omietky v nadsoklových oblastiach



Obr.19 Severozápadná fasáda – blok D1/5 (technoblok)



Obr. 20 Severozápadná fasáda – blok D1/2 (internát)

FASÁDA



Obr.21 Strecha - vestibul



Obr. 22 Asfaltová krytina



Obr.23 Strecha – bloky D1/3 a D1/4



Obr.24 Strecha – blok D1/3

STRECHA



Obr.25 Praskliny v dilatácií – blok D1/2 (internát)



Obr. 26 Praskliny v priečkach – chemické laboratórium



Obr.27 Prasklina v prievlaku – chemické laboratórium



Obr.28 Praskliny v priečkach

KONŠTRUKČNÉ PORUCHY



Obr.29 Praskliny v priečkach – chemické laboratórium



Obr.30 Šikmé praskliny v priečkach

KONŠTRUKČNÉ PORUCHY



Obr.31 Pôvodné drevené okná – blok D1/1 (škola)



Obr. 32 Vedľajšie hliníkové dvere s presklením – blok D1/1



Obr.33 Pôvodné drevené okná – blok D1/1 (škola)



Obr.34 Pôvodné drevené okná – blok D1/1 (škola)

EXTERIÉROVÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.35 Pôvodné otvorové konštrukcie technobloku – copilit a oceľové okenné a dverné konštrukcie



Obr. 36 Vedľajšie hliníkové vstupné dvere



Obr.37 Pôvodné drevené okná – blok D1/1 (škola)



Obr.38 Oceľové okenné konštrukcie - telocvičňa

EXTERIÉROVÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.39 Pôvodné dvere do technobloku



Obr. 40 Rekonštruované dvere – vedľajší vstup do vestibulu

EXTERIÉROVÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.41 PVC v internáte (dilatácia)



*Obr.42 Pôvodná dlažba
v šatniach telocvične*



Obr. 43 Pôvodná dlažba v šatniach telocvične



Obr.44 PVC v šatniach



Obr.45 Keramická dlažba vo WC



Obr.46 Poškodené PVC – blok D1/4

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.47 Poškodená keramická dlažba – vchod do bloku D1/2



Obr. 48 Keramická dlažba – blok D1/1 prízemie



Obr.49 Kamenná dlažba na schodisku




Obr.50 Keramická dlažba v chemickom laboratóriu

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.51 Keramická dlažba vo WC



Obr. 52 PVC - komunikácie



Obr.53 Keramická dlažba – komunikácie D1/3



Obr.54 Keramická dlažba v kuchyni

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.55 Keramická dlažba v kuchyni



Obr.56 Keramická dlažba – zázemie kuchyne



Obr.57 Keramická dlažba v kuchyni

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.58 PVC/ keramika - schodisko



Obr.60 PVC – komunikácie 2NP bloku D1/3



Obr. 59PVC - šatne



Obr.61 PVC – 2NP bloku D1/3

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.62 Keramická dlažba – zázemie kuchyne



Obr. 63 Keramická dlažba – blok D1/5 (technoblok)



Obr.64 PVC – komunikácie

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.65 Poškodenie SDK podhl'adu – INP bloku D1/1



Obr.66 Keramický obklad šatne



Obr. 67 Poškodenie SDK podhl'adu – INP bloku D1/1



Obr.68 Keramický obklad v kuchyni



Obr.69 Keramický obklad v šatniach



Obr.70 Keramický obklad/ drevený podhl'ad - bazén

POVRCHOVÉ ÚPRAVY/ PODHL'ADY



Obr.71 Poškodenie fealového podhľadu - vestibul



Obr. 72 Fealový podhľad - vestibul



Obr.73 Poškodenie fealového podhľadu - vestibul



Obr. 74 Keramický obklad pri výťahoch – blok D1/2 (internát)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY / PODHLĎADY



Obr.75 Poškodenie omietky pri vedľajšom vstupe



Obr. 76 Poškodenie fealového podhľadu v komunikačných priestoroch



Obr.77 SDK kazetový podhľad - jedáleň



Obr. 78 Poškodenie omietok v zázemí kuchyne


POVRCHOVÉ ÚPRAVY/ PODHLĎADY



Obr.79 Keramický obklad – zázemie kuchyne



Obr. 80 Poškodenie omietok v zázemí kuchyne




Obr.81 Obnažené murivo – komunikačné priestory



Obr. 82 Opadávanie stropnej omietky – blok D1/5 (technoblok)


POVRCHOVÉ ÚPRAVY/ PODHLĎADY



Obr.83 Pôvodné drevené dvere v ocelevej zárubni opatrené samozatváračom



Obr. 84 Pôvodné drevené dvere v ocelevej zárubni



Obr.85 Pôvodné drevené dvere v ocelevej zárubni



Obr.86 Pôvodné drevené dvere v ocelevej zárubni

INTERIÉROVÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.87 Pôvodné oceľové presklené dvere – zázemie kuchyne



Obr. 88 Pôvodné sendvičové dvere v oceľovej zárubni s požiarnym uzáverom – komunikačné priestory



Obr.89 Rekonštruovaná plastová presklená stena - jedáleň



Obr.90 Pôvodné drevené dvere v oceľovej zárubni


INTERIÉROVÉ OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.91 Plynové potrubie vedené v zázemí kuchyne



Obr. 92 Regulačná stanica plynu mimo pozemku



Obr.93 Plynové potrubie vedené v zázemí kuchyne

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA PLYNOINŠTALÁCIE



Obr.94 Drezy s pôvodnými batériami – chemické laboratórium



Obr. 95 Upratovacia miestnosť



Obr.96 WC - šatne



Obr.97Štandardné WC



Obr.98 Umývadlá - šatne

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA ZDRAVOTECHNIKY



Obr.99 Kotolňa - technoblok



Obr. 100 Podstropné rozvody ÚK a TÚV



Obr.101 Kotolňa - technoblok



Obr.102 Kotolňa - technoblok

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA VYKUROVANIA



Obr.103 Kotolňa - technoblok



Obr. 104 Kotolňa - technoblok



Obr.105 Kotolňa - technoblok



Obr.106 Podstropné rozvody ÚK a TÚV v podhl'ade

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA VYKUROVANIA



Obr.107 Pôvodné vykurovacie telesá



Obr. 108 Pôvodné vykurovacie telesá



Obr.109 Pôvodné vykurovacie telesá

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA VYKUROVANIA



Obr.110 Kamery - vestibul



Obr. 111 Káble v priestoroch technobloku



Obr.112 Rozvodňa - technoblok



Obr.113 Rozvodňa - technoblok

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA ELEKTROINŠTALÁCIE



Obr.114 Rozvodňa - technoblok



Obr. 115 Rozvodňa - technoblok



Obr.116 Slaboprúdový rozvádzač



Obr.117 Pôvodné osvetlenie

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA ELEKTROINŠTALÁCIE



Obr.118 Pôvodné osvetlenie v komunikačných priestoroch



Obr. 119 Pôvodné osvetlenie v komunikačných priestoroch



Obr.120 Pôvodné osvetlenie v kuchyni



Obr.121 Pôvodné osvetlenie v šatniach telocvične



Obr.122 Pôvodné osvetlenie – blok D1/2 (internát)

INŠTALAČNÉ ROZVODY A ZARIADENIA ELEKTROINŠTALÁCIE



Obr.123 Asfaltovo-betónové plochy pred hlavným vstupom



Obr.125 Asfaltová plocha - dvor



Obr. 124 Asfaltovo-betónové plochy - parkovisko



Obr.126 Asfaltovo-betónové plochy - parkovisko

SPEVNENÉ PLOCHY/ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.127 Poškodenie vonkajšieho schodiska pri vedľajšom vstupe



Obr. 128 Antukové tenisové ihrisko s oplatením



Obr.129 Chodník v dvornej časti z betónových tvárnic



Obr.130 Juhozápadná strana - poslednie

SPEVNENÉ PLOCHY/ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.131 Prijazdová cesta



Obr. 132 Prefabrikovaná garáž pri bloku D1/3



Obr.133 Asfalto-betónové plochy v areály



Obr.134 Asfalto-betónové plochy v areály

SPEVNENÉ PLOCHY/ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE



Obr.135 Nevyužívaný prístrešok na odpadky



Obr. 136 Oceľové oplatenie



Obr.137 Prístrešok – vedľajší vstup do vestibulu



Obr.138 Prijazdová cesta/ chodníky

SPEVNENÉ PLOCHY/ EXTERIÉROVÉ KONŠTRUKCIE