



Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Obec ROHOŽNÍK

Obecný úrad

Školské námestie 406/1

906 38 ROHOŽNÍK

Váš list zn./zo dňa

Naša značka :
704/23/409

Vybavuje/tel./mail :
Ing. Nagyová/0911611569/
zuzana.nagyova@scbsk.sk

Dátum :
24.04.2023

VEC: Vyjadrenie k dokumentácii na stavebné povolenie stavby
„Dom smútku Rohožník“, p.č. KN-C 2899/228, k.ú. Rohožník
SO 03 Parkovisko – spevnené plochy
SO 04 Napojenie na cestu II. triedy

Počas realizácie stavebných objektov požadujeme:

Výjazd šírky 9m vybudovaný v rámci *SO 03 Parkovisko – spevnené plochy* musí byť spevnený, s pozdĺžnym sklonom smerom od cesty II/501. Na celú šírku výjazdu požadujeme osadiť úrovňový cestný obrubník do betónového lôžka tak, aby vznikol plynulý prechod medzi jednotlivými konštrukciami vozovky (CB kryt výjazdu a asfaltobetónová vozovka cesty II/501).

S povrchovým odvodnením spevnených plôch a parkovísk prostredníctvom dažďových vpustov súhlasíme.

Na pripojenie cesty II/501 musí byť vydané záväzné stanovisko Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozšírenie cesty II/501 bude po ukončení stavby bezodplatne odovzdané do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja s hodnotou objektu (s dopravným značením na ceste II/501, s ostrovčekom) a majetkovoprávne vysporiadaným pozemkom pod rozšírením cesty.

Rozšírenie jestvujúcej vozovky cesty II/501 smerom k plánovanému cintorínu žiadame preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky spolu so zabudovaním výstužnej geomreže – v zmysle vzorových priečnych rezov.

Na dĺžke stavebných úprav (cca 180m) od osi vozovky cesty II/501 po rozšírenie požadujeme vyfrézovať kryt vozovky v hrúbke 60mm a položiť novú vrstvu asfaltového betónu hr. 60mm spolu so spojovacím postrekom.

Na ohraničenie fyzického ostrovčeka na ceste II/501 súhlasíme s osadením cestných nábehových obrubníkov do betónového lôžka.

Na celej dĺžke dotknutého úseku musí zostať zachovaná nespevnená krajnica šírky 0,75m cesty II/501, za ňou násypové teleso.

Prípojkami inžinierskych sietí (vsak, žumpa, studňa) nedôjde k dotyku s cestným telesom cesty II/501.

Dopravné značenie na ceste II/501 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Malacky a určení Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Peter Šimeček
riaditeľ

Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čuťoriedková 6
827 12 Bratislava
-6-

Príloha: 1x CD

Na vedomie:

- BSK, odbor dopravy
- OÚ – Malacky – OCDPK
- OR PZ ODI Malacky
- SC BSK, úsek údržby a opráv