

Regionálne cesty Bratislava a.s.

PLÁNOVACIE PODKLADY

na roky 2006 – 2010

| | |
|-------------------------|------------------|
| investičné akcie | 1 213 000 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| rekonštrukcie cesty II tr. | 1 116 000 |
| rekonštrukcie cesty III tr. | 647 000 |
| spolu rekonštrukcie | 1 763 000 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| opravy ciest II. tr. | 256 200 |
| opravy cesty III tr. | 562 060 |
| spolu opravy | 818 260 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| opravy mostov + rekonštrukcie | 113 500 |
|--------------------------------------|----------------|

celkom 3 907 760 tisíc.

| číslo cesty | názov stavby | dôvod | dl. úpravy v km | predpoklad. náklad v tis. |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| opravy ciest II. tr. | | | | |
| II / 501 | Rohožník - hr. okr. SE | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 30,0 | 36 000 |
| II / 502 | hr. okr. BA - z.z. Vínosady | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 13,0 | 44 200 |
| II / 503 | Viničné - Pezinok | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 3,5 | 12 000 |
| II / 503 | Malacky - hr. ČR | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 20,0 | 54 000 |
| II / 504 | Kráľová - hr. okr. TT | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 11,8 | 29 000 |
| II / 510 | Most/BA- hr. okr. DS | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 10,2 | 28 000 |
| II / 572 | Most/BA- hr. okr. DS | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 5,8 | 15 000 |
| II / 590 | Malacky - hr. okr. SE | nevyhovujúci povch vozovky - AB | 16,2 | 38 000 |
| | | | Spolu | 256 200 |

| číslo cesty | názov stavby | dôvod | dl. úpravy v km | predpoklad. náklad v tis. |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| opravy cesty III tr. | | | | |
| III / 0611 | Vajnory - C.Voda - Sl.Grob | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 6,4 | 13 100 |
| III / 0614 | Ivanka - Malinovo | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 4,0 | 8 800 |
| III / 0615 | I/62 Senec - Tureň | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 3,6 | 5 400 |
| III / 0616 | I/62 Senec - Reca - hr. okr. GA | nevyhovujúci povrch vozovky - AB + vetva okružnej križovatky | 5,9 | 12 100 4 000 |
| III / 0617 | hr. okr. GA - Čataj | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 6,2 | 13 000 |
| III / 0618 | III/0617 Boldog - II/0616 Reca | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 1,5 | 3 100 |
| III / 0619 | Blatné - Šenkvice - Modra | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 11,9 | 26 700 |
| III / 06110 | II/0619 Šenkvice - III/5041 Vištuk | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 5,4 | 11 000 |

97 200

| číslo cesty | názov stavby | dôvod | dl. úpravy v km | predpoklad. náklad v tis. |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| III / 06111 | Blatné - Čataj | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 4,3 | 9 200 |
| III / 06113 | Cífer - Budmerice | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 4,7 | 7 000 |
| III / 06166 | I/62 Bernolák. - III/0614 Ivanka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 5,1 | 8 500 |
| III / 06167 | I/61 SC - Králová/SC - Hr.Borša | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 8,0 | 18 300 |
| III / 06175 | Reca - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 1,1 | 1 900 |
| III / 0623 | Kostolná/SC - Králová /SC | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 2,1 | 4 000 |
| III / 0624 | hr. GA - Čataj - I/61 Igram | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 4,8 | 11 300 |
| III / 06212 | I/62 - N.Svet - hr. GA | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 3,1 | 6 300 |
| III / 0632 | I/63D.Lužná - Tomášov | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 9,2 | 18 800 |
| III / 0633 | Miloslavov - hr. okr. DS | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 5,7 | 8 600 |
| III / 0634 | D.Lužná - Alžb.Dvor | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 4,4 | 9 000 |
| III / 0635 | D.Lužná - Hamuliakovo | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 7,5 | 15 300 |
| III / 0636 | III/0635D.Lužná - I/63 - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 9,0 | 1 900 |
| III / 06359 | P.Biskupice - Most/BA | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 0,9 | 2 000 |
| III / 06360 | I/63 D.Lužná - III/0634 D.Lužná | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 1,0 | 2 300 |
| III / 00232 | I/2 V.Leváre - Závod - hr. okr SE | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 7,0 | 15 500 |
| III / 00233 | V.Leváre - spojka/I/2 V.Leváre - Gajary | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 0,2 | 450 |
| III / 00234 | I/2 V.Leváre - Gajary | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 7,8 | 17 000 |
| III / 00235 | Pl.Štvrtok - Láb | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 3,9 | 6 400 |
| III / 00237 | I/2 - želez. Zohor | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 2,9 | 4 800 |
| III / 00240 | Zohor - Jakubov | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 13,9 | 22 600 |
| III / 00241 | Stupava - Borinka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 4,0 | 8 900 |
| III / 00243 | Z.Bystrica - Marianka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 3,1 | 6 900 |
| III / 00250 | Závod - I/2 | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 4,0 | 6 900 |
| III / 5015 | Pl.Podhradie - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,4 | 2 200 |
| III / 5016 | II/501Pl.Mikuláš - hr. okr. SE | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 8,5 | 19 000 |
| III / 5022 | Myslenice - Bernolákovo | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 10,7 | 17 500 |

252 550

| číslo cesty | názov stavby | dôvod | dl. úpravy v km | predpoklad. náklad v tis. |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| III / 5023 | III/5022 Sl.Grob - II/503Viničné | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 2,5 | 4 000 |
| III / 5024 | II/502 Limbach - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 2,5 | 5 500 |
| III / 5025 | II/502 Pezinok - Šenkvice | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 4,5 | 7 400 |
| III / 5026 | II/502 Kráľová - Zochova ch. | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 5,5 | 9 000 |
| III / 5028 | II/502 Častá - III/5029 - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,9 | 3 100 |
| III / 5029 | Doľany - Budmerice | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 6,8 | 15 100 |
| III / 50217 | II/502 - III/5026 Harmónia | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,2 | 2 100 |
| III / 5035 | Hurbanova Ves - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 1,0 | 2 200 |
| III / 5036 | II/503 Senec - Kostolná/D | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,1 | 1 800 |
| III / 5037 | II/61 Senec - V.Biel - Tomášov - hr.DS | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 14,8 | 30 200 |
| III / 50314 | II/503 Kostolište - Gajary - hr.okr. SE | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 7,0 | 10 500 |
| III / 50315 | II/503 Suchohrad - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 2,4 | 5 300 |
| III / 50317 | hr. okr. SE - Závod | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 3,1 | 47 010 |
| III / 50321 | III/5037 Tomášov - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,1 | 1 700 |
| III / 50322 | I/62 - III/06167 Senec - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,1 | 1 700 |
| III / 5041 | II/504 Vištuk - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 5,7 | 10 000 |
| III / 5042 | II/504 Budmerice - I/61 Kaplná | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 7,8 | 17 500 |
| III / 5046 | hr.kr. TT - II/502 Doľany | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 1,6 | 3 600 |
| III / 5722 | II/06166 Bernolák. - hr. okr. DS | nevyhovujúci povrch vozovky - AB | 9,4 | 14 600 |
| III / 5724 | II/502 Vlky - spojka | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 2,5 | 3 800 |
| III / 5726 | hr. okr. GA - III/57214 H.Borša | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 1,3 | 2 200 |
| III / 57214 | Senec - Kostolná - hr.Borša | nevyhovujúci povrch vozovky - náter | 8,6 | 14 000 |
| | | | | 212 310 |
| Spolu | | | | 562 060 |

Náklady na opravy mostov - návrh

| ev.č. mosta | miestopis mosta | úprava - druh | predpokl. náklad v tis. |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 5022 - 04A | nad "D1" | rekonštrukcia | 4,0 |
| priepust 502 | smer Vinosady - Modra | rekonštrukcia | 1,0 |
| 614 - 03 | Zálesie | oprava - horná, spodná stavba | 2,5 |
| 614 - 01 | Ivanka pri Dunaji | rekonštrukcia | 2,0 |
| 617 - 03 | Čataj | asanácia + výstavba nového objektu | 14,0 |
| 503 - 008 | nad železnicou Pezinok | rekonštrukcia | 3,5 |
| 503 - 021A | nad "D2" Malacky | rekonštrukcia | 5,0 |
| 503 - 006A | smer Viničné nad "D1" | oprava vozovky | 1,5 |
| 503 - 001A | Senec nad I/61 | oprava vozovky | 1,0 |
| 5041 - 002 | Vištuk | oprava vozovky | 0,5 |
| 572 - 001 | Nová Dedinka | rekonštrukcia | 2,0 |
| 50314 - 001 | Kostolište - Gajary | rekonštrukcia | 1,5 |
| 5022 - 004 | Grinava - Bernolákovo | rekonštrukcia | 1,5 |
| 5025 - 001 | Pezinok - Šenkvice | rekonštrukcia | 3,5 |
| 5026 - 002 | Modra - Pezinok | oprava | 1,5 |
| 5027 - 001 | Píla - spojovacia | oprava | 1,5 |
| 5029 - 002 | Doľany - Budmerice | oprava | 1,5 |
| 0611 - 003 | Vajnory - Sl. Grob | rekonštrukcia | 3,0 |
| 0611 - 006 | Vajnory - Sl. Grob | rekonštrukcia | 1,5 |
| 0619 - 001 | Blatné - Modra | rekonštrukcia | 2,0 |
| 06111 - 002A | nad "D1" - Blatné-Čataj | rekonštrukcia | 5,0 |
| 06111 - 003 | Blatné - Čataj | oprava | 2,0 |
| 00232 - 002 | V.leváre - Závod (D2) | oprava | 3,5 |
| 00239 - 002 | Stupava nad "D2" | oprava | 3,0 |
| 00239 - 006 | Vysoká pri Morave | oprava | 1,5 |
| 00240 - 006 | Zohor - Jakubov | oprava | 1,0 |
| 00241 - 002 | Stupava - Borinka | oprava | 1,5 |
| 00241 - 003 | Stupava - Borinka | rekonštrukcia | 3,0 |
| 00241 - 004 | Stupava - Borinka | oprava | 1,5 |
| 00241 - 006 | Stupava - Borinka | oprava | 1,0 |
| 00241 - 007 | Stupava - Borinka | oprava | 1,5 |
| 00250 - 001 | Závod nad "D2" | oprava | 3,5 |
| 501 - 015 | Rohožník - železnice | oprava | 3,5 |
| 501 - 013A | Rohožník - železnice | rekonštrukcia | 4,0 |
| 502 - 006 | Svätý Jur | oprava | 2,0 |
| 502 - 017 | Dubová - Častá | prava | 2,0 |
| 503 - 019 | Pernek | prava | 1,0 |
| 503 - 022 | Malacky | prava | 2,5 |
| 503 - 027 | Jakubov | prava | 2,0 |
| 503 - 028 | Záhorská Ves | prava | 3,0 |
| 503 - 029 | Záhorská Ves | prava | 2,5 |
| 504 - 004 | Budmerice | prava | 2,0 |
| 505 - 006 | Stupava nad "D2" | prava | 5,0 |
| 590 - 001 | Malacky | prava | 1,5 |
| Spolu | | | 113,5 |

| číslo cesty | názov stavby | dôvod úpravy | dl. úpravy v km | predpokladaný investič. náklad s výkup. pozem. v tis. |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|--|
| investičné akcie | | | | |
| II / 502 | obchvat Pezinok - Modra | | | 800 000 |
| II / 502 | obchvat Modra | | | 400 000 |
| | most Z.Ves - Angern na rieke Morava | | | 13 000 |
| | | | | 1 213 000 |
| rekonštrukcie cesty II tr. | | | | |
| II / 501 | k.z. Lozorno - Rohožník | nevyhovujúce šírkové usporiadanie | 24,0 | 552 000 |
| II / 502 | k. z. Dubová - hr. okr. TT | nevyhovujúce šírkové usporiadanie | 10,0 | 300 000 |
| II / 503 | Senec - Viničné | logistické centrá | 8,2 | 150 000 |
| II / 503 | pezinská Baba | zosuvy svahov 5x | | 50 000 |
| II / 504 | extrav. Modra Kráľová | nevyhovujúce smerové vedenie - KNL | 0,3 | 13 000 |
| II / 505 | križ. I/2 Stupava - hr. okr. BA | šírko a povrchovo nevyhovujúca cesta | 3,0 | 51 000 |
| | | | | 1 116 000 |
| rekonštrukcie cesty III tr. | | | | |
| III / 00239 | Stupava - Záhorská Ves | nevyhovujúca konštrukcia | 18,7 | 56 000 |
| III / 00241 | Borinka - Košariská | havarijný stav po povodniach | 6,0 | 135 000 |
| III / 5027 | križ. II/502- Píla / Papiernička | nevyhovujúce šírkové usporiadanie | 3,1 | 19 500 |
| III / 50210 | Dol'any - prepojenie III/50210 Sološnica | šír. usporiadanie a dobudovanie spojenia so Sološnicou | 7,2 | 140 000 |
| III / 50215 | Častá - Č Kameň - Píla | nevyhov. šírkové smerové uspor. a rozpad | 2,5 | 29 000 |
| III / 50310 | križ. II/590 - Rohožník | nevyhov. šírkové usporiadanie | 11,6 | 174 000 |
| III / 50314 | k.z. Gajary - rieka Morava (hr. ČR) | šír. neusporiadané, konštrukčne nevyhovujúce | 2,5 | 37 500 |
| III / 0613 | križ. III/0611 - z.z. Ch.Grob | šír. neusporiadané, konš. nevyhovujúce | 6,1 | 56 000 |
| | | | | 647 000 |