


DSS Integra - detašované pracovisko Senec, Lichnerova 86, budova "A"




č.miestn.	názov miestnosti	m ²
1	chodba	14,7
2	kancelária	9,52
3	izba	9,18
4	izba	9,18
5	izba	9,86
6	kúpeľňa	11,39
7	toaleta	1,58
8	toaleta	1,58
9	izba	8,36
10	toaleta	1,8
11	satňa	7,79
12	kuchyňa	11,52
13	jedáleň	18,13
14	izba	19,85

spolu m2 134,44


sprcha	
umývadlo	
dezinfekcia rúk	
toaleta	
chladnička	
chlad.s mrazničkou	
kuchyn. linka	
umývačka riadu	
lôžko	
dvere	

DSS Integra - detašované pracovisko Senec, Lichnerova 86, budova "A" - suterén



č.miestn.	názov miestnosti	m ²
15	práčovňa	18,9
16	kotelňa	21,56

DSS Integra - detašované pracovisko Senec, Lichnerova 86, budova "B"



č.miestn.	názov miestnosti	m ²
1	chodba	3,8
2	izba	14
3	sklad	8,4
4	izba	9,88
5	schodisko	2,8
6	vestibul	7,7
7	izba	11,78
		58,36

č.miestn.	názov miestnosti	m ²
8	kuchyňa	7,44
9	kúpeľňa	8,16
10	izba	15,98
11	toaleta	1
12	toaleta	1
13	chodba	7,56
14	chodba	4,56
		45,7


chladnička	
chladnička s mrazničkou	
mraznička	

sprcha	
umývadlo	
dezinf. Rúk	

toaleta	
kuch. Linka	
dvere	

spolu m2 104,06

DSS Integra - detašované pracovisko Senec, Lichnerova 86, budova "B" - suterén



č.miestn.	názov miestnosti	m ²
15	kotolňa, dielňa	6,9
16	sklad	15,97